

AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG
Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr
Abteilung Verkehrsrecht
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1



Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3109

Herrn
Alfred Mille
Dr. Hans Blank Weg 14
3352 St. Peter in der Au

Beilagen
RU6-M-1424/010-2012 1
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)

E-Mail: post.ru6@noel.gv.at
Fax: 02742/9005/13710 Internet: <http://www.noel.gv.at>
Bürgerservice-Telefon 02742/9005-9005 DVR: 0059986

Bezug BearbeiterIn (0 27 42) 9005 Durchwahl Datum
MMag. Caroline Fally 12910 21. Dezember 2016

Betrifft
Mille Alfred, Dr. Hans Blank Weg 14, 3352 St. Peter in der Au, Ermächtigung zur wiederkehrenden Begutachtung von Fahrzeugen gemäß § 57a Abs. 2 KFG 1967
hier: Revision vom 13.12.2016 - Parteiengehör

Sehr geehrter Herr Mille!

Im Anhang übermitteln wir Ihnen das am 20. Dezember 2016 bei uns eingelangte Gutachten des Amtssachverständigen für Kraftfahrzeugtechnik des Amtes der NÖ Landesregierung über die Revision vom 13. Dezember 2016 in Ihrer Begutachtungsstelle, WST8-D-827/010-2014, samt Beilage.

Diese Unterlagen werden Ihnen gemäß § 45 Abs. 3 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG mit der Einladung zur Kenntnisnahme gebracht, hiezu allenfalls **binnen zwei Wochen ab Zustellung dieses Schreibens** Stellung zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Für den Landeshauptmann
MMag. Fally



Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noel.gv.at/amtssignatur

AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG
Gruppe Wirtschaft, Sport und Tourismus
Abteilung Technische Kraftfahrzeugangelegenheiten
Postanschrift Zentrale St. Pölten
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1

GUTACHTEN DER REVISION

Kennzeichen
WST8-D-827/010-2014

Bearbeiter
Ing. Ottmann

(0 27 42) 9005
Durchwahl Datum
16019

Am 13.12.2016 wurde in der Zeit von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr eine unangemeldete Revision der von der Firma

Name: *Mille Alfred*
Straße: *Dr. Hans Blank-Weg 14*
PLZ: *3352 Ort: St. Peter/Au*

eingerrichteten Prüfstellr durchgeföhrt.

Revisionszeitraum: 1.6.2016 bis 13.12.2016
Bemerkungen:

(§ 57a - Gutachtenliste über den Revisionszeitraum ist dem Gutachten beizufügen)

Kennzeichnung der Prüfstellr mit Prüfstellentafel fehlt nicht.

Anwesend während der Revision war(en):
Herr Alfred Mille und Dominik Mille

Die zur Begutachtung ermächtigte(n) Person(en) war(en) anwesend.

Der Ermächtigungsbescheid wurde vorgelegt.

1. Formelle Voraussetzungen

	SM	LM	IO
- Begutachtung durch nicht genannte Person	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Mangelnde Kenntnis gesetzlicher Bestimmungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Handhabung und Bedienung der technischen Einrichtungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Unzureichendes Fachwissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Begutachtung Fahrzeugkat. ohne technische Einrichtungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Begutachtung nicht gen. Fahrzeugkat. mit techn. Einrichtungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Nichteinhaltung der Einschränkungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Begutachtungsplaketten

	SM	LM	IO
- Plaketten nicht ordnungsgemäß verwahrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Unvollständig (aus Serien fehlen Plaketten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Unvollständig (fehlende verlochete Plaketten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Kein Nachweis über Verbleib	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Begutachtungsstempel

	SM	LM	IO
- fehlender Begutachtungsstempel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- nicht ordnungsgemäße Verwahrung des Stempels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Gutachten

	SM	LM	IO
- Unvollständig (es fehlen Gutachten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- fehlende Eintragungen im Gutachten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- unrichtige Eintragungen im Gutachten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- nicht Berücksichtigung der Vorgaben des Mängelkatalogs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- nachträgliche Ausbesserung (im gedruckten Gutachten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Auffälligkeit bei den eingetragenen Messwerten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Messschriebe (Abgasuntersuchung) nicht vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Werte auf Messschrieb nicht vollständig (z.B. Drehzahl fehlt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Abgasmessung nicht ordnungsgemäß durchgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

5. Technische Einrichtungen

	SM	LM	IO
- Einrichtungen nicht vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Funktionsfähigkeit der Einrichtungen nicht vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Funktionsfähigkeit der Einrichtungen eingeschränkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Abnahmebefund und behördliche Überprüfungen liegen nicht vor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Eichnachweis nicht gegeben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

6. Begutachtete Fahrzeuge (nur wenn vorhanden)

	SM	LM	IO
- Erkennen der Mängel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Bewertung der Mängel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Vollständigkeit der Überprüfung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

7. EBV

SM LM IO

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Gutachtenerstellung ohne approbiertes Programm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Datensicherung (min. 1x pro Monat) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

8. Gutachtenaufbewahrung

SM LM IO

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| EBV Datenbank nicht vollständig.
(5 Jahre Gutachten bzw. 7Jahre Plakettenliste - Aufbewahrungspflicht) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|

Folgende Personen haben Gutachten unterfertigt: (Name und Abkürzung für das Gutachten, Bildungspassnummer, Lenkberechtigung)

Alfred Mille, Alfred, 5652 (15.11.2014), A+B+F+ BE

Dominik Mille, Dominik, 30823 (03.03.2016), A+B+BE

Josef Maurerlechner, Josef, 30822 (11.05.2016), A+B+C1+F+BE

Folgende Fahrzeugklassen wurden begutachtet:

L1e, L3e, L6e, L7e, M1, N1, O1, O2

Plaketten im Betrieb vorhanden:

GRÜN: BA19601 - 19699, NZ24676 - 24709

WEISS: YXS5605 - 5799

Stellungnahme des Vertreters der Firma (Herr/Frau)

Es freut uns, dass alles in Ordnung ist

Bemerkung Ergebnis:

Anlage: Gutachtenliste im Revisionszeitraum

Der Sachverständige
Ing. Ottmann